



โครงการปรับปรุงหลังคาแผนกช่างเชื่อม ช่อมแซมฝ้าเพดานแผนกช่างยนต์และซ่อมแซมหลังคาและฝ้า
เพดานอาคาร 8

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2. ลักษณะโครงการ ☒โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
☐โครงการตามภาระงานประจำ
☐โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ

3.1นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พันธกิจที่ 1 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

3.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 2567) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ บริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการเรียนสายอาชีพ

3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษา

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

3.4. ประสิทธิภาพเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านที่ 5 การบริหารจัดการระบบการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ เปิดทำการมาเป็นเวลา 85 ปี มีอาคารเรียนก่อสร้างมานาน ปัจจุบันหลังคาเป็นรูพรุน น้ำฝนรั่ว ทำให้ฝ้าเพดานเสียหาย งานอาคารสถานที่จึงต้องดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อจัดทำหลังคาเพื่อป้องกันน้ำฝนรั่ว และซ่อมแซมฝ้าเพดาน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน ทั้งผู้เรียนและบุคลากรทั้งการศึกษา ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานด้านบริหารจัดการสภาพแวดล้อม



5. วัตถุประสงค์

- 5.1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลังคาอาคารช่างเชื่อม
- 5.2. เพื่อซ่อมแซมฝ้าเพดานแผนกช่างยนต์และอาคาร8

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ

6.1 เสิ้งปริมาณ

- 6.1.1 การพัฒนาปรับปรุงหลังคาอาคารช่างเชื่อม
- 6.1.2 การพัฒนาปรับปรุงฝ้าเพดานช่างยนต์และอาคาร8

6.2 เสิ้งคุณภาพ

- 6.2.1 การพัฒนาปรับปรุงหลังคาอาคารช่างเชื่อม
- 6.2.2. การพัฒนาปรับปรุงฝ้าเพดานช่างยนต์และอาคาร8

7. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

- 7.1 สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
- 7.2 ระยะเวลา วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2567
- 7.3 ขั้นตอนดำเนินการ

- 7.3.1 ขออนุญาตดำเนินโครงการ จากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
- 7.3.2 จัดเตรียมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ
- 7.3.3 รายงานผลการปฏิบัติงานให้วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ทราบ

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ

- จากเงิน ☐รายได้สถานศึกษา ☒เงินงบประมาณ ☐อื่นๆ
- ☐งบดำเนินงาน ☐งบอื่นๆ

- 8.1 ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการ 432,500.12-บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทสิบสองสตางค์)



9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 9.1. มีโครงสร้างหลังคามีความคงทน
- 9.2. มีฝ้าเพดานใหม่ ทำให้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ดีขึ้น
- 9.3. มีหลังคาที่สามารถคลุมกันฝน ที่อาจอาจทำให้โครงสร้างหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็กเสียหายได้

10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ

- 10.1 กำกับและสังเกต และแบบสอบถามความพึงพอใจ

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ.....

(นายสาคร ปัญญาจักร)

หัวหน้างานอาคารสถานที่

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ.....

(นายธีรยุทธ ยะอุป)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ.....

(นายวัชรพงศ์ ผั่นต๊ิบ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่